

////////////////////////////////// PEINTURE SUÉDOISE //////////////////////////////////

//// PROPORTIONS //////////////////////////////////////

Volume de peinture	10 L	5 L	2,5 L
Eau	8 L	4 L	2 L
Farine	700 g	350 g	175 g
Pigments	2 kg	1 kg	500 g
Sulfate de Fer	200 g	100 g	50 g
Huile de lin	1 L	50 cl	25 cl
Savon noir	10 cl	5 cl	2,5 cl

//// CUISINE //////////////////////////////////////

1> DELAYER LA FARINE DANS L'EAU

↓
Chauffer 15 minutes à feu doux en remuant.
> Le mélange va se transformer en colle de farine

2> AJOUTER PIGMENTS PUIS SULFATE DE FER

↓
Chauffer 10 à 15 minutes à feu doux en remuant.

3> AJOUTER L'HUILE DE LIN

↓
Chauffer à nouveau 15 minutes à feu doux en remuant.

4> AJOUTER LE SAVON NOIR

Laisser refroidir

//// ALLEZ ////////////////////////////////////// BISOUS //////////////////////////////////////